

	SCHEDA DI RISCHIO IMPIANTO	Ed: 8	Modulo: All.P DVR generale
	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE	Data: 25/07/2023	
	CREMONA - VIA AL DEPURATORE		

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL'AMBIENTE DI LAVORO

AMBIENTE:	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
ATTIVITA':	ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUE E RIFIUTI + MONITORAGGIO AMBIENTALE
SETTORE AZIENDALE:	SERVIZIO QSSA

RISCHI SPECIFICI: AREA ESTERNA

EVENTO	EFFETTO / PRESCRIZIONE
POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE	DANNI ALLE PERSONE O ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI E NON COORDINATI FRA LE IMPRESE. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI ANIMALI O INSETTI	DANNI DERIVANTI DA PUNTURE, MORSI O CONTATTI CON SOSTANZE INFETTANTI (ESCREMENTI, ANIMALI MORTI, ECC...).
	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PERIODICO, USO DI INSETTICIDI SPECIFICI.
PRESENZA DI AUTOMEZZI IN CIRCOLAZIONE	DANNI DERIVANTI DA INCIDENTE STRADALE, INVESTIMENTO A PIEDI. COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.

RISCHI SPECIFICI: AREA INTERNA

EVENTO	EFFETTO / PRESCRIZIONE
PRESENZA DI QUADRI ELETTRICI E APPARECCHIATURE BT. PRESENZA DI TENSIONE A 380 V - 220 V.	DANNI DERIVANTI DA ELETTROCUZIONE, FOLGORAZIONE. SEGNALAZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI QUADRI ELETTRICI PRESENTI. DIVIETO UTILIZZO ACQUA PER SPEGNERE INCENDI. ACCESSO ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CONSENTITO SOLAMENTE AL PERSONALE ABILITATO (PAV, PES, PEI)
PRESENZA DI STRUTTURE FISSE BASSE, PASSAGGI IN ZONE CON SPAZI RISTRETTI	DANNI DERIVANTI DA URTI CON IL CAPO O TAGLI CONTRO EVENTUALI PARTI METALLICHE. UTILIZZO DEL VESTIARIO E DEI DPI IN DOTAZIONE. SEGNALAZIONE CON APPROPRIATA CARTELLONISTICA DEI PASSAGGI BASSI.
PRESENZA DI STRUTTURE E IMPIANTI IN POSIZIONE ELEVATA, PRESENZA DI SCALETTE E LINEE VITA PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI.	DANNI DERIVANTI DALLA CADUTA DALL'ALTO DI COSE, PERSONE O MATERIALE. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE, ACCESSO CONSENTITO ALLA PERSONE FORMATE, ADDESTRATE ED INFORMATE. UTILIZZO IMBRACATURA E DISPOSITIVO ANTICADUTA RIAVVOLGIBILE, UTILIZZO DELLE LINEE VITA.
POSSIBILE PRESENZA DURANTE I LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI OPERATORI DI ALTRE AZIENDE / DITTE	DANNI ALLE PERSONE O ALLE ATTREZZATURE DERIVANTI DA COMPORTAMENTI IMPRUDENTI E NON COORDINATI FRA LE IMPRESE. COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE E RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA.
PRESENZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	DANNI ALLA CUTE PER CONTATTO, USTIONI CHIMICHE, INALAZIONI, DANNI ALL'APPARATO VISIVO. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE E SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (CAPPE), PRESENZA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE E PROCEDURE DI LAVORO E INTERVENTO. DOCCIA, LAVA OCCHI.
PRESENZA DI AGENTI CHIMICI INCOMPATIBILI, MISCELABILI IN FASE DI INCIDENTE	DANNI ALLA CUTE PER CONTATTO, USTIONI CHIMICHE, INALAZIONI, DANNI ALL'APPARATO VISIVO. DANNI PER ASFISSIA. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE, PRESENZA DELLE SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE E PROCEDURE DI LAVORO E INTERVENTO. DOCCIA, LAVA OCCHI.
PRESENZA DI REFLUI DERIVANTI DA SCARICHI FOGNARI, FORMAZIONE DI AEROSOL BIOLOGICO	DANNI ALL'APPARATO VISIVO E RESPIRATORIO, INFEZIONE DI ORIGINE BIOLOGICA, INFEZIONI VIRALI. AERAZIONE DEL LOCALE, UTILIZZO DI VESTIARIO E DEI DPI IN DOTAZIONE, DIVIETO DI MANGIARE, BERE E FUMARE. VESTIARIO DA LAVORO LAVATO DALL'AZIENDA, SORVEGLIANZA SANITARIA, MONITORAGGIO VACCINAZIONI.
PRESENZA DI MATERIALE DI VETRO FRANTUMATO, A TERRA O SUI BANCHI DI LAVORO	DANNI ALLA CUTE PER CONTATTO CON PARTI TAGLIENTI, DANNI AGLI OCCHI PER PROIEZIONE DI SCHEGGE. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE.
PRESENZA DI FIAMME LIBERE STRUMENTI/ATTREZZATURE AD ALTA TEMPERATURA	DANNI DA USTIONE ALLA CUTE, RISCHIO DI INCENDIO. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE, PROCEDURE DI LAVORO E INTERVENTO, UTILIZZO DEGLI ESTINTORI DA PARTE DEL PERSONALE FORMATO ED INFORMATO. PRESENZA DI RILEVATORI DI FUMO ED IMPIANTO ALLARME ANTINCENDIO.
PRESENZA DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO/CONDIZIONAMENTO, CONDIZIONI MICROCLIMATICHE	DANNI E INFIRMAZIONI ALLE VIE RESPIRATORIE, RAFFREDDORE, TOSSE, BRONCHITI, ECC... MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO. NON SOSTARE PER TEMPI PROLUNGATI IN PROSSIMITA' DELLE UNITA' INTERNE.
PRESENZA DI BOMBOLE ED IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI IN PRESSIONE	DANNI DERIVANTI DA ASFISSIA, USTIONI, URTI, SCOPPIO, CONTUSIONI. UTILIZZO DEI DPI IN DOTAZIONE. CARTELLONISTICA DI SICUREZZA. PROCEDURE DI UTILIZZO.

COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI DA TENERE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

- 1) RISPETTO DELLE NORME GENERALI DI PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO VIGENTI.
- 2) NON FUMARE.
- 3) USO DI INDUMENTI DA LAVORO (TUTE, GIACCHE, PANTALONI, ECC...) EVITARE PARTI NUDE DEL CORPO.
- 4) INDOSSARE I D.P.I. NECESSARI. SCARPE DI SICUREZZA - GUANTI DA LAVORO - E TUTTI I D.P.I. UTILI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E LEGATI AI PROPRI RISCHI SPECIFICI (OCCHIALI, MASCHERINE, ELMETTI, CINTURE, ECC...).
- 5) UTILIZZO DI UTENSILI E ATTREZZATURE A NORMA ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE.
- 6) I LAVORATORI DOVRANNO VERIFICARE CHE LE IMPRESE ESTERNE ED I LAVORATORI AUTONOMI RIMANGANO NELLE ZONE OGGETTO DEI LORO INTERVENTI SENZA SPOSTARSI IN ZONE DELL'IMPIANTO NON INTERESSATE DAI LORO LAVORI
- 7) LE ZONE IN PROSSIMITA' DI (ESTINTORI, IDRANTI, ECC...) NONCHE' TUTTI I COMANDI (SARACINESCHE, VALVOLE, ECC...) DOVRANNO ESSERE LASCIATE LIBERE E SGOMBRE
- 8) RIPORRE A FINE GIORNATA LAVORATIVA GLI UTENSILI E LE ATTREZZATURE SCOLLEGANDO ATTREZZATURE ED UTENSILI CON FUNZIONAMENTO ELETTRICO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE
- 9) ANCORARE AI LORO CARRELLI O A STRUTTURE FISSE EVENTUALI BOMBOLE DI GAS COMPRESSI UTILIZZATE PER LE PROPRIE LAVORAZIONI
- 10) DURANTE TUTTI I LAVORI IN QUOTA CON POSSIBILITA' DI CADUTA DI MATERIALI O UTENSILI, SI DOVRA' SEGNALARE LA ZONA CON OPPORTUNA CARTELLONISTICA E IMPEDIRNE IL TRANSITO DELIMITANDO LA ZONA CON BARRIERE.
- 11) APERTURE DEL SUOLO DOVUTE AD INTERVENTI O RIMOZIONE DI CHIUSINI E BOTOLE, DEVONO ESSERE CHIUSE A FINE GIORNATA LAVORATIVA, PER IMPEDIRE CADUTE; OVE CIO' NON SIA POSSIBILE DEVE ESSERE OPPORTUNAMENTE DELIMITATA E SEGNALATA LA ZONA DI PERICOLO ANCHE DURANTE LE
- 12) RISPETTO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE.
- 13) USO DELLA SEGNALETICA PER DELIMITARE LE AREE DI LAVORO (LAVORI IN CORSO, FRECCHE DIREZIONALI, ECC...).
- 14) NON UTILIZZARE ACQUA SU IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE IN TENSIONE.
- 15) EVENTUALI RESIDUI E RIFIUTI PRODOTTI ED ACCUMULATI DURANTE LE LAVORAZIONI DOVRANNO ESSERE COLLOCATI IN APPOSITE AREE O CONTENITORI PRESENTI SULL'IMPIANTO
- 16) APERTURA CON CAUTELA DI CUNICOLI, BOTOLE, ECC... (PRESENZA DI INSETTI, RETTILI, RODITORI, ECC...)
- 17) ACCERTAMENTO PREVENTIVO IN CASO DI SCAVI DELLA PRESENZA DI IMPIANTI INTERRATI NELLA ZONA DI INTERVENTO.
- 18) SOPRALLUOGO, ISPEZIONI, INTERVENTI, ECC... DEVONO ESSERE EFFETTUATI O CONCORDATI CON IL CAPO IMPIANTO O PERSONALE PREPOSTO DI PADANIA ACQUE S.P.A. .
- 19) PER INTERVENTI ESEGUITI DA SOCIETA' ESTERNE, DOVRA' ESSERE FORNITA INFORMAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO.
- 20) PER INTERVENTI ESEGUITI DA SOCIETA' ESTERNE E' NECESSARIO VALUTARE PRELIMINARMENTE LE ATTIVITA' DA ESEGUIRE IN MODO DA ORGANIZZARE LE LAVORAZIONI DI SICUREZZA.
- 21) OGNI LAVORATORE CHE RISCONTRI SITUAZIONI PARTICOLARI DI RISCHIO DOVRA' SEGNALARLO AL PREPOSTO, AI FINI DELLA SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI.
- 22) IN CASO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA:
MANTENERE LA CALMA.
SPEGNERE LE ATTREZZATURE UTILIZZATE.
RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA CONSIDERATO LUOGO SICURO.
SEGNALARE L'EVENTO AL PROPRIO RESPONSABILE.
- 23) E' VIETATO IL CONSUMO DI CIBI E BEVANDE IN PROSSIMITA' DELLE VASCHE APERTE PER EVITARE L'EVENTUALE CADUTA DI RESIDUI DI CIBO
- 24) IN CASO DI SVERSAMENTO DI MATERIALI O RIFIUTI INTERVENIRE PER ARGINARE LO SVERSAMENTO

MEZZI DI PREVENZIONE PRESENTI IN LOCO

SEGNALETICA DI SICUREZZA
ESTINTORI
MANIGLIONI ANTI PANICO
IMPIANTO DI MESSA A TERRA
IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO
IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI
IMPIANTO ALLARME ANTI INTRUSIONE
IMPIANTO ALLERME ANTINCENDIO
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
PULSANTE GENERALE DI SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO

ALTRE INFORMAZIONI

NUMERI TELEFONICI UTILI:

CENTRALINO SEDE PADANIA ACQUE S.P.A.

tel.: 0372 / 4791

DIRETTORE GENERALE:

Stefano Ottolini

tel.: 0372 / 479219

RESPONSABILE SERVIZIO:

Paolo Vicentini

tel.: 0372 / 479300

cel.: 340 / 0690120

RESPONSABILE LABORATORIO:

Matteo Dal Conte

tel.: 0372 / 479308

RSPP

Bambo Stefano

tel.: 0372 / 479279

cel: 338 / 4925650

EMERGENZA SANITARIA

NUE - tel.: 112

VIGILI DEL FUOCO

NUE - tel.: 112